

Fique atento distância de sangria e margens de segurança. Algo muito importante é o tombo da placa, preste atenção que a arte deve ser espelhada mas a escrita não, dando assim legibilidade para ambos os lados. Enviar pé com pé para ter o tombo na vertical. ↻

Montagem correta do arquivo

Note que o a arte este espelhada porem a escrita esta legível.


Pag.1

Pag.2

É realizado um tombo vertical

ATENÇÃO!


FACA DE CORTE DEVE ESTAR EM VETOR



ATENÇÃO!
Evite contorno na arte porque a máquina tem um desvio normal de até 3mm, e com o contorno esse desvio ficará muito visível.


Fique atento distância de sangria e margens de segurança. Os preenchimentos e imagens devem ser convertidos em um único bitmap de 300 DPI / CMYK antes de enviar o arquivo, faca de corte deve estar em VETOR.

Montagem correta do arquivo



ATENÇÃO!

Evite contorno na arte porque a máquina tem um desvio normal de até 3mm, e com o contorno esse desvio ficará muito visível.



Pag.1
Tirar marcas guias antes de enviar o arquivo

Pag. 2



LEGENDA

As informações escritas devem ser recuadas para dentro da margem de segurança, dessa forma, não serão danificadas em caso de variação de corte.

Não utilize a margem de corte como parâmetro para colocar informações, tendo em vista que o corte pode variar e danificar seu material.

Estique o fundo da arte até a linha de sangria para evitar filetes brancos em sua arte.



Finalizado